



Norme : NF C 18-510

Utilisation :

La nouvelle norme NF C 18-510 a établi une nouvelle habilitation pour les personnels réalisant des interventions simples en Basse Tension.

Cette habilitation, codifiée BS, se limite aux opérations de remplacement (remplacement d'une lampe, d'une prise murale) ou de branchement (par exemple branchement d'une chaudière).

Ce kit fournit les outils indispensables pour réaliser les mises hors tension de façon simple et efficace.

Plus produit :

Kit complet permettant la mise hors tension

Caractéristiques :

Kit composé des produits suivants:

E20 : écran facial (les lunettes ne protègent pas contre l'arc électrique selon la EN166)

TGCL00 09: paire de gants composites de classe 00 de taille 09 disponible avec des gants de taille 10, référence TGCL00 10

SFEKDCM : ensemble de condamnation comprenant un condamneur de disjoncteur, un cadenas, deux clés et un disque d'information de condamnation.

TAG780 VIFS : détecteur de tension BT, avec pointes IP2X

IS19ND 4x100 : tournevis isolé à lame plate

Réf	Désignation
BS18510 T09	Kit habilitation BS taille 09
BS18510 T10	Kit habilitation BS taille 10
	Contenu :
E20	Écran facial en PC complet
TGCL00 --	Gants composite isolants BT classe 00, tension d'utilisation 500 V a.c. de taille 09 ou 10 (compléter fin de référence)
SFEKDCM	Kit de condamnation complet comprenant : Cadenas laiton, Macaron plastique « Appareil condamné » et Bloque disjoncteur universel
TAG780VIFS	Détecteur de tension, simple VAT, IP2X
IS19ND 4x100	Tournevis à lame non décollée pour vis à tête fendue

Contactez-nous :

815 B, chemin du Razas ZI Les Plaines

26780 Malataverne France

+33.(0)3.84.82.92.22 – adv@sibillefactory.com

www.sibillefactory.com