

Fiche d'informations des gants de protection isolants conformément aux normes EN 60903:2003 et IEC60903:2014


Conformément au règlement de l'UE 2016/425 du 9 mars 2016



Explication du numéro de type :

Matière	Type de main	Taille de la main	classe	Longueur en mm	Modèle de la main	Autres propriétés
0 = TPE	V = entièrement anatomique	07/075/08/09/10/11 = 7/7.5/8/9/10/11	E00 E0	280 360 410	R = surface rugueuse	X = arc électrique classe 1

Marquage des gants de protection isolants :



1	Désignation du produit
2	Fabricant
3	Marquage CE et organisme de certification
4	Symbole IEC
5	Numéro de référence IEC et EN
6	Champ libre pour la date de la première utilisation
7	Champs libres pour la date des contrôles réguliers
8	Classe/catégorie
9	Taille de la main
10	Date de production (MM/AA)
11	Numéro d'article
	Veuillez lire les informations fournies par le fabricant

Domaine d'application :

Les gants de protection sont destinés exclusivement à une utilisation dans le domaine électrique. Il est supposé que les gants de protection ne sont utilisés que par un personnel qualifié et que les méthodes de sélection de la classe de protection correspondante sont connues.



EN 60903:2003
IEC 60903:2014

Contrôle préliminaire :

- Examinez minutieusement les gants neufs et utilisés avant chaque utilisation.
- Un contrôle comporte une inspection visuelle de la surface intérieure et extérieure ainsi qu'un test d'étanchéité par gonflement des gants.
- Les gants défectueux ou non étanches doivent être immédiatement jetés.
- N'utilisez pas de gants mouillés ou humides ni des gants qui ont été en contact avec des graisses animales, des huiles, des lubrifiants, de la térebenthine, des acides forts ou des substances corrosives.

Contrôles récurrents :

- Pour les classes 00 et 0, un test d'étanchéité et un contrôle visuel suffisent. Un contrôle électrique peut être effectué à la demande de l'utilisateur.
- Pour les classes 1, 2, 3 et 4, un test d'étanchéité et un test électrique sont nécessaires.

Utilisation :

- Les gants conviennent aux domaines d'utilisation avec des températures ambiantes comprises entre -25 °C et +55 °C.
- Les gants de la catégorie C conviennent aux domaines d'utilisation avec des températures ambiantes comprises entre -40 °C et +55 °C.
- La date de la première utilisation doit être enregistrée dans le champ prévu à cet effet.
- Pour les classes 1, 2, 3 et 4 : la date des contrôles électriques récurrents est enregistrée dans les champs prévus à cet effet. Les gants neufs et usagés ne doivent être utilisés que si un contrôle électrique a été effectué au cours des douze derniers mois. Les gants qui n'ont pas été testés dans un délai maximum de six mois après la première utilisation ne doivent pas être utilisés. Les intervalles de contrôle habituels se situent entre 30 et 90 jours.

Stockage :

- Stockez les gants sans plis dans un endroit sec et à l'abri de la lumière à une température comprise entre +10 °C et +25 °C.
- Les gants doivent être stockés à l'écart des sources d'ozone, de chaleur, d'humidité et des objets pointus et/ou à angles vifs.
- Stockez les gants dans leur emballage de protection.

Entretien :

- Le mieux est de nettoyer les gants encrassés à l'eau tiède et à l'aide d'une solution savonneuse.
- N'utilisez pas de produits chimiques.
- N'utilisez pas d'objets à angles vifs tels que les brosses métalliques, le papier émeri etc.
- Sécher à l'air libre à température ambiante.

Emballage :

- Utilisez l'emballage d'origine ou un emballage équivalent qui soit suffisamment solide et hermétique afin de protéger les gants des dommages et des rayons UV.

Réparations / Élimination :

- Les gants ne peuvent pas être réparés. Éliminez les gants avec les déchets ménagers.

Arc fault

- Les gants avec le suffixe « X » inclus dans le numéro de type sont adaptés à une utilisation en cas de risque de défaut d'arc de classe 1 (4 kA / 300 mm).



GS-ET-42
APC 1

Catégories :

Catégorie	Résistance
A	Acide
H	Huile
Z	Ozone
R	Acide, huile et ozone
C	Températures extrêmement basses

Classes de protection :

Classe	Longueurs (cm)				tension d'utilisation*	Tension d'épreuve (V)* / tension de tenue (V)*
00	280	360	-	-	500	2500 / 5000
0	280	360	410	460	1000	5000 / 10000
1	-	360	410	460	7500	10000 / 20000
2	-	360	410	460	17000	20000 / 30000
3	-	360	410	460	26500	30000 / 40000
4	-	-	410	460	36000	40000 / 50000

* Courant alternatif

Organisme de certification et contrôle des produits :

AITEX - Textile Research Institute - Plaza Emilio Sala, 1 - 03801 Alcoy - España

CE 0161

Déclaration de conformité CE :

La déclaration de conformité CE est disponible sur notre site Web : www.jugitec.de

JUNG Gummitechnik GmbH

Usine I
Robert-Bosch-Str. 2-6

Usine II
Robert-Bosch-Str. 12
D-64683 Einhausen
Tél. : +49 (0) 6251 | 9634-0
Fax : +49 (0) 6251 | 549-38

Usine III
Friedrich-Harkort-Str. 12
D-59581 Warstein
Tél. : +49 (0) 2902 | 97916-0
Fax : +49 (0) 2902 | 97916-19
info@jung-gt.de
www.jung-gt.de

JUNG
GUMMITECHNIK GmbH

